AEXALT
DÉCLARÉ D'UTILITÉ PROFESSIONNELLE

FICHE TECHNIQUE
mise à jour 05/2023

CETEXALT

NETTOYANT DÉGRAISSANT INDUSTRIEL

INFOS LOGISTIQUES

- **Réf : I502**
Vapo 1 litre
Carton de 20

- **Réf : I505**
Bidon 5 litres
Carton de 4

- **Réf : I530**
Fût 30 litres

- **Réf : I504**
Fût 210 litres

- **Réf : I589**
Cuve 1000 litres

Code douane
34029010

Transport ADR
Non soumis ☑
Soumis ☐

DANGEREUX
Respecter les précautions d'emploi. Les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées à titre d'information et ne sauraient engager notre responsabilité quant aux dommages pouvant résulter d'une mauvaise utilisation des produits.

• DESCRIPTION

Nettoyant dégraissant industriel polyvalent en base aqueuse. Action rapide et efficace élimine facilement les salissures industrielles, les souillures telles que graisses, cambouis, huiles, résidus d'hydrocarbures, boues... Pouvoir dégraissant renforcé. Parfaitement soluble dans l'eau en toute proportion (quelle que soit la dureté de l'eau). Garde son efficacité même à une faible dilution. Contient des tensioactifs au pouvoir mouillant permettant de pénétrer rapidement les graisses. Peut être appliqué sur des surfaces aussi diverses que plastique, chrome, acier inoxydable, aluminium...
Non corrosif. Ne laisse pas de film gras. Contient un inhibiteur de corrosion.
SANS SOLVANTS CHLORÉS, SANS HYDROCARBURE, SANS AMONIAQUE, SANS BUTYL GLYCOL, SANS ABRASIF, SANS SILICONE.
Tous les agents de surface satisfont aux critères de biodégradabilité finale conformément au règlement détergent (CE) n°648/2004.
Usage professionnel.

• MODE D'EMPLOI

Appliquer directement sur les surfaces à traiter. Il est recommandé d'effectuer des tests sur les matières les plus fragiles. Laisser agir, frotter si necessaire, essuyer ou rincer. S'utilise en pulvérisation, au trempage, brossage, à l'éponge, à la serpillière ou au nettoyeur haute pression... Après application, essuyer ou rincer (pour de fortes concentrations de Cetexalt).

Dilution % de PA	Équipement	Applications
De 1 à 3 %	Nettoyeur HP, Autolaveuse (1%)	Sols en béton, bateaux, machines
De 5 à 10 %	Nettoyeur haute pression	Équipement lourd, moteurs
De 10 à 80 %	Bac de trempage	Outils, pièces usinées, accessoires de machines
De 10 à 40 %	Pulvérisateur/éponge	Bâtit de machine, décapage de sols
De 1 à 10 %	Pulvérisateur/éponge	Entretien courant verre, acier, inox, plastiques, tissus
Pur	Pulvérisateur/éponge	Équipement lourd, moteurs, surfaces fortements encrassées

• CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Aspect : liquide
- Couleur : bleu
- Densité : 1,03
- pH (10%) : 12,1
- pH (5%) : 11,7.

• RECOMMANDATIONS

Lire attentivement la fds avant utilisation (disponible sur www.quickfds.com).
Se reporter à la fiche de données de sécurité. Sur supports fragiles ou sensibles aux détergents alcalins, un test préalable est conseillé. Ne pas utiliser sur les peintures mal réticulées. Procéder à des essais préalables avant d'effectuer le nettoyage de certaines surfaces peintes.

Stockage : Stocker le produit dans son emballage d'origine fermé et à une température comprise entre 5° et 40°C.

Dlu : 36 mois

Étiquetage : DANGER, GHS05, H315, H318, H336.

PLUHO
4 avenue du Prieuré — Bât. 7
77700 BAILLY-ROMAINVILLIERS
Tél. 01 60 17 02 80 — Fax. 01 60 17 02 81
contact@aexalt.net — www.aexalt.net

Produit à usage professionnel
Conçu et fabriqué en France